


ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLA FERROGLIERA ELETTRICA

INSTRUCTIONS POUR LE RÉGLAGE DE LA GÂCHE ÉLECTRIQUE

INSTRUCTIONS FOR SETTING THE ELECTRICAL STRIKER PLATE



Per ottenere il perfetto funzionamento della ferrogliera elettrica, occorre compensare la luce esistente tra la serratura e la ferrogliera stessa, procedendo come segue:

- 1) Allentare le 2 viti "A"
- 2) Spostare lateralmente il blocco elettrico nella posizione desiderata
- 3) Serrare le 2 viti "A"

For perfect operation of the electrical striker plate, compensate the clearance between the lock and striker plate as follows:


- 1) Loosen the 2 screws "A"
- 2) Shift the electrical block laterally to the position required
- 3) Tighten the 2 screws "A"

Pour le bon fonctionnement de la gâche électrique, il est nécessaire de compenser la lumière existante entre la serrure et la gâche. Pour ce faire, procéder comme suit :

- 1) Dévisser les 2 vis "A".
- 2) Déplacer latéralement le bloc électrique dans la position voulue.
- 3) Revisser les 2 vis "A".

RISCONTRO ELETTRICO

GACHE ELECTRIQUE / ELECTRIC STRIKER-PLATE



Collegamento 12 V

MONTAGGIO FERROGLIERA

Applicare la ferrogliera accertandosi che il mezzo giro impegni la leva antiripetizione.

Collegamento con alimentazione 12V.

MOUNTING THE STRIKER-PLATE

Mount the striker plate, ensuring that deadbolt couples with the anti-repeater lever.

12V supply.

MONTAGE GACHE

Appliquer la gâche en s'assurant que le demi-tour engage le levier anti-répétition.

Raccordement avec alimentation 12V.